



## NAVODILA ZA RAVNANJE Z IZDELKI

### SAMOLEPILNI PROFILI (polni, penasti, Co-Ex)

Rev.: 2 – 07/18

**Kontakt:**

Telefon: +386 4 206 60 80

Faks: +386 4 206 5475

E-naslov: [info@savatech.si](mailto:info@savatech.si)

Internet: <http://www.savatech.eu/rubber-profiles.html>

**Naslov:**

Trelleborg Slovenija d.o.o.

Program Profili

Škofjeloška cesta 6

4000 Kranj, Slovenija

S samolepilnimi profili (profili SA) je treba ravnati v skladu z industrijskimi standardi. Še posebej je treba biti pozoren na:

## **1. Pravilno skladiščenje**

1.1. Profile SA je treba shranjevati v zaprtem prostoru, pri temperaturi  $21 \pm 5$  °C in relativni vlagi 50 %, vendar ne dlje kot 6 mesecev. Profile SA je treba skladiščiti v njihovi originalni embalaži.

## **2. Uporaba**

2.1. Profile SA je treba namestiti na čiste in suhe površine, brez mastnih madežev ali prahu. Temperatura med lepljenjem mora biti med 15 °C in 30 °C. Pri vgradnji profilov SA lepilni trak služi le kot pripomoček.

## **3. Čiščenje**

3.1. Profile SA je treba čistiti z raztopinami za čiščenje stekla, ki se dobijo na trgu, tudi v maloprodaji.